Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster	451.390	**Werkstatt-Id.**	[Werkstattdata]
FIN	[redacted]	**Lenkung**	LEFT
Gefahrene Gesamtstrecke	34286 km	**Version**	7.7.3/06/2022 (2022-04-23)
Batteriespannung	14.04 V		

N10/10 (Steuergerät SAM)				**- F -**
MB-Nummer	**HW-Version**	**SW-Version**	**Diagnoseversion**	**Pin**
4519017400	11.10	07.05	6	101
FW-Nummer	**FW-Nummer (Daten)**	**FW-Nummer (Boot-SW)**		
4519028400		0000000000		

Code	Text	Status
B1720	Die Batterien im Schlüssel sind leer oder falsch eingelegt.	Aktuell und gespeichert

A1 (Kombiinstrument)				**- f -**
MB-Nummer	**HW-Version**	**SW-Version**	**Diagnoseversion**	**Pin**
4519002902	12.38	13.22	518	101
FW-Nummer	**FW-Nummer (Daten)**	**FW-Nummer (Boot-SW)**		
0000000000		0000000000		

Code	Text	Status
B1101	CAN-Bus OFF	GESPEICHERT
B1104	Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N68 (Steuergerät Lenkhilfe)' fehlt oder ist fehlerhaft.	GESPEICHERT
B1111	Klemme 30: Unterspannung	GESPEICHERT

N47-5 (Steuergerät ESP)				**- f -**
MB-Nummer	**HW-Version**	**SW-Version**	**Diagnoseversion**	**Pin**
4515458032	08.22	06.00	3	101
FW-Nummer	**FW-Nummer (Daten)**	**FW-Nummer (Boot-SW)**		

06/2022 (2022-04-23)\AddOns: ([22531) (22539) (22869) (22915) (23057) (23058) (23143) (23152) (23164) (23167) (23169) (23170) (23171) (23172) (23173) (23174) (23175) (23176) (23177) (23178) (23179) (23180) (23181) (23182) (23183) (23184) (23185) (23187) (23188) (23189) (23190) (23191) (23193) (23194) (23195) (23197) (23199) (23200) (23202) (23204) (23208) (23209) (23212) (23215) (23218) (23220) (23221) (23224) (23228) (23229) (23237) (23238) (23239) (23240) (23249) (23254) (23257) (23260) (23266) (23271) (23273) (23276) (23278) (23280) (23283) (23287) (23290) (23294) (23295) (23296) (23298) (23301) (23305) (23309) (23311) (23314) (23315) (23317) (23319) (23320) (23321) (23324) (23328) (23331) (23332) (23334) (23336) (23338) (23339) (23341) (23342) (23343) (23344) (23350) (23351) (23354) (23357) (23359) (23361) (23362) (23364) (23367) (23369) (23371) (23373) (23374) (23376) (23380) (23381) (23385) (23388) (23391) (23394) (23396) (23398) (23399) (23402) (23403) (23404) (23406) (23409) (23411) (23412) (23415) (23418) (23421) (23422) (23423) (23427) (23430) (23433) (23434) (23435) (23437) (23438) (23440) (23441) (23443) (23447) (23449) (23453) (23455) (23458) (23462) (23463) (23464) (23466) (23468) (23470) (23471) (23481) (23484) (23485) (23489) (23490) (23493) (23495) (23496) (23498) (23500) (23502) (23504) (23505) (23507) (23508) (23510) (23511) (23512) (23514) (23517) (23518) (23519) (23524) (23526) (23528) (23531) (23532) (23533) (23534) (23536) (23538) (23540) (23541) (23543) (23544) (23546) (23547) (23548) (23556) (23557) (23559) (23560) (23561) (23564) (23567) (23571) (23572) (23575) (23577) (23578) (23579) (23580) (23583) (23585) (23587) (23591) (23592) (23596) (23597) (23599) (23600) (23602) (23603) (23606) (23608) (23609) (23610) (23612) (23613) (23614) (23616) (23617) (23618) (23620) (23621) (23623) (23624) (23625) (23627) (23631) (23634) (23635) (23636) (23638) (23639) (23640) (23642) (23648) (23651) (23652) (23656) (23658) (23659) (23661) (23663) (23664) (23666) (23667) (23668) (23669) (23670) (23671) (23673) (23674) (23675) (23676) (23681) (23683) (23685) (23688) (23689) (23692) (23693) (23695) (23696) (23697) (23699) (23701) (23704) (23705) (23707) (23708) (23709) (23711) (23713) (23714) (23716) (23717) (23718) (23721) (23722) (23723) (23724) (23725) (23726) (23727) (23729) (23731) (23734) (23736) (23741) (23742) (23743) (23745) (23748) (23749) (23751) (23754) (23756) (23757) (23758) (23759) (23762) (23764) (23766) (23768) (23770) (23773) (23774) (23775) (23777) (23778) (23780) (23781) (23783) (23784) (23788) (23791) (23796) (23797) (23800) (23801) (23802) (23803) (23804) (23806) (23807) (23809) (23810) (23811) (23816) (23817) (23818) (23819)

4519029900		0000000000

Code	Text	Status
C1301	Kurzschluss oder Unterbrechung der CAN-Leitungen	GESPEICHERT
C1300	CAN-Bus OFF	GESPEICHERT

N2/7 (Steuergerät Rückhaltesysteme) - ✓ -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
4519013201	32.31	20.37	715	101

N68 (Steuergerät Lenkhilfe) - ✓ -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
4519003200	37.31	50.36	1	101

N23 (Bediengerät Heizung/Klima) - F -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
4519009801	08.02	12.24	515	101

Code	Text	Status
B1104	Das Bauteil Y19/1 (Expansionsventil Klimaanlage Innenraum) meldet einen Fehler.	Aktuell und gespeichert

N15/5 (Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul) - f -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
4512600609	09.50	10.48	3	101

Code	Text	Status
U0073	CAN-Bus OFF	GESPEICHERT

N88/1 (Reifendruckkontrollsystem (RDK)) - F -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0009002204	05.07	13.19	5	101

Code	Text	Status
6209	Ein interner Fehler in der Reifendruckkontrolle ist vorhanden.	Aktuell und gespeichert
C141	Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N10/10 (Steuergerät SAM)' fehlt oder ist fehlerhaft.	GESPEICHERT

N110 (Steuergerät Weight Sensing System (WSS)) - ✓ -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
4518700086	05.52	07.03	256	101

N82/2 (Steuergerät Batteriemanagementsystem) i

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
7893403400	14.07.00	14.18.00	002006	101

FW-Nummer	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)
7899042200 7899020401		

Ereignis	Text	Status
P1CB700	Die Spannungsversorgung der Klemme 30c ist zu gering.	Ereignis GESPEICHERT

N127 (Steuergerät Antriebsstrang) - f -

MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin